



SERVICIOS LIMSA S.R.L.

Dirección Legal: Soldado Argentino 747 Piso 1, (2741) Salto, Provincia de Buenos Aires
Argentina

Este es un certificado multi-sitio, los sitios adicionales se detallan en la/s página/s siguiente/s

*Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización
arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos
de la norma detallada a continuación*

Norma

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos instalados, en la terminal de Profertil S.A., en la ciudad de Puerto General San Martín, Santa Fe, Argentina. Servicio de limpieza de equipos de recepción y despacho de fertilizantes, en la terminal de Profertil S.A., en la ciudad de Puerto General San Martín, Santa Fe, Argentina. Servicio de descarga de fertilizantes, en la terminal de Profertil S.A., en la ciudad de Puerto General San Martín, Santa Fe, Argentina.

Fecha de inicio del ciclo original: **05 de mayo de 2023**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**


Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **28 de febrero de 2023**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación: **05 de mayo de 2023**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado
expira el: **04 de mayo de 2026**

Certificado No. AR-O240017 Versión 01 Fecha de emisión: **05 de mayo de 2023**

Certificado Anterior No. **N/A**


Ing. Marta G. Paz

OAA ✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación de
Sistemas de Gestión de Calidad
OCSGC 003

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.



BUREAU VERITAS
Certification



SERVICIOS LIMSA S.R.L.

Norma

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

NOMBRE DE SITIO	DIRECCIÓN DEL SITIO	ALCANCE
Dirección Legal	Soldado Argentino 747 Piso 1, (2741) Salto, Provincia de Buenos Aires Argentina	Dirección legal de la empresa.
Sitio operativo temporario	Héroes de Malvinas 8608, (2202) Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe Argentina	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos instalados, en la terminal de Profertil S.A., en la ciudad de Puerto General San Martín, Santa Fe, Argentina. Servicio de limpieza de equipos de recepción y despacho de fertilizantes, en la terminal de Profertil S.A., en la ciudad de Puerto General San Martín, Santa Fe, Argentina. Servicio de descarga de fertilizantes, en la terminal de Profertil S.A., en la ciudad de Puerto General San Martín, Santa Fe, Argentina.

Certificado No. AR-O240017

Versión 01 Fecha de emisión: 05 de mayo de 2023

Certificado Anterior No. N/A



Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación de
Sistemas de Gestión de Calidad
OCSGC 003

Ing. Marta G. Paz

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.

